

PocketBook

Versionshinweise

PocketBook[®] Era

FW Version
Lokalisation

6.8.1613
WW

Juni 13, 2023

Firmwareversion: 6.8.1613 (Juni 13, 2023)

Allgemeine Änderungen

1. Der DARKmode wurde hinzugefügt. Dieser wird zum Lesen in der Dunkelheit empfohlen. Wenn der DARKmode aktiviert ist, werden die Buchstaben hell und der Hintergrund dunkel dargestellt, sodass der Hintergrund der E-Bookseite keinen Kontrast zur dunklen Umgebung erzeugt und die Augen nicht beeinträchtigt werden.

Es ist möglich, das Invertieren von Illustrationen in den Einstellungen („Beleuchtung & DARKmode“) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der DARKmode aktiviert ist.

2. Das Bedienfeld des Geräts kann jetzt konfiguriert werden, d.h. die am häufigsten verwendeten Bedienelemente können auf dem Bedienfeld gemäß den Vorlieben des Benutzers angeordnet werden. Die folgenden Steuerelemente können dort platziert werden: WLAN, Bluetooth, Taskmanager, Flugmodus, Synchronisierung, Lagesensor, Sperre, Ausschalten, Screenshot, Suche sowie Verknüpfungen aller Anwendungen. Darüber hinaus kann auch die Anzahl der Bedienelemente in diesem Bedienfeld konfiguriert werden.

3. Jetzt ist es möglich, die Liste der Notizen in einem Buch in der Anwendung «Notizen» und in der Lese-App zu filtern. Es ist möglich, Markierungen, Kommentare, Screenshots, Bleistiftnotizen, Übersetzungsnotizen und alle Notizen separat auszuwählen.

4. Hinzufügen der Möglichkeit, die Schriftgröße in der Liste der Notizen in der Anwendung „Notizen“ sowie in der Lese-App zu ändern.

5. Eine neue Benutzeroberfläche während des Firmware-Updates macht das Firmware-Update-Verfahren bequemer. Vor dem Herunterladen oder nach der Installation einer neuen Firmware kann man die Liste der Änderungen dieser Firmware als benutzerfreundlich formatierte Liste einsehen.

Außerdem gibt es jetzt die Möglichkeit, die Firmware automatisch im Hintergrund herunterzuladen. Nach dem Download muss der Nutzer lediglich der Installation des Firmware-Updates zustimmen.

6. Möglichkeit hinzugefügt, morphologische Wörterbücher herunterzuladen und zu installieren, um die Qualität der Übersetzung von Wörtern beim Lesen mit dem Wörterbuch erheblich zu verbessern. Morphologische Wörterbücher erlauben es, verschiedene Wortformen auf die zugrunde liegende Infinitiv- oder Grundform zurückzuführen. Dies hilft, sie in Datenbanken von Wörterbüchern besser zu finden.

7. Die Funktion „Textvorschläge“ wurde der Bildschirmtastatur hinzugefügt.

Lese-App

1. Schnelleres Zoomen in PDF- und DjVu-formatierten Büchern.

2. Schnellere Handhabung der Notizenliste im „Inhalt“, sowohl in der Lese-App als auch in der Anwendung «Notizen».

3. Behebung eines Problems, das zu einer falschen Berechnung des Lesefortschritts in DOCX-Dokumenten führen konnte.

4. Es wurde ein Problem behoben, das das Öffnen einiger Fußnoten in Büchern im FB2-Format verhinderte.

5. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wörterbücher in PDF-formatierten Büchern im Spaltenmodus nicht richtig funktionierten.

6. Es wurde das Problem behoben, das bei einigen Abbildungen in Büchern im FB2-Format zu grauen Rahmen führen konnte.

Weitere Verbesserungen

1. Implementierung einer automatischen Verbindung zu Bluetooth-Kopfhörern nach dem Einschalten des Geräts, wenn zuvor gekoppelte Kopfhörer gefunden werden.

2. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Wörterbücher von Drittanbietern im .dic-Format auf dem Gerät nicht funktionierten.

3. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Verbindung zu Bluetooth-Kopfhörern nicht automatisch wiederhergestellt wurde, nachdem das Gerät aus dem Ruhemodus zurückkehrte.
4. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Drücken der Schaltfläche „Nächste Seite“ zum doppelten Umblättern der Seite führte, wenn das Gerät während des Drückens der Schaltfläche in den Energiesparmodus wechselte.
5. Es wurde das Problem behoben, das dazu führte, dass in PDF-formatierten Büchern beim Blättern mit der Schaltfläche «Nächste Seite» Seiten übersprungen wurden.
6. Es wurde das Problem behoben, dass die Bluetooth-Tasten mancher Gerätetypen (uHID-Geräte, die mit dem BT LE-Standard arbeiten) nicht mit dem Gerät gekoppelt werden konnten.