

PocketBook

Versionshinweise

PocketBook™ Touch HD 2™

FW Version
Lokalisation

5.19.625
WW

Dezember 11, 2018

Firmwareversion: 5.19.625 (Dezember 11, 2018)

Aktualisierungen:

Neue Hörbücher-Anwendung

1. Die Firmware enthält ab sofort eine spezielle *Hörbücher*-Anwendung. Benutzer von können ab sofort *Hörbücher* in den folgenden Formaten sammeln und anhören: *.M4A*, *.M4B*, *.OGG* und *.MP3*. Darüber hinaus unterstützt die *Hörbücher*-App auch *Hörbücher* in gepackten Formaten (*.MP3.ZIP*, *.ZIP*).
2. Die *Hörbücher*-App kann auch mit mehreren Hörbuchdateien arbeiten, die sich in einem Verzeichnis befinden.

Neue Musikplayer-Anwendung

1. Die Benutzeroberfläche der *Musikplayer*-Anwendung wurde umfassend überarbeitet. Ab sofort kann diese Anwendung das Dateisystem des E-Readers nach Musikdateien durchsuchen und diese in einer Mediathek organisieren. Audiodateien können nach Alben, Genres, Interpreten und Ordnern gruppiert werden.
2. Bequemeres System zur Organisation von Playlisten.
3. Möglichkeit der Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit.
4. Möglichkeit, die Lautstärke zwischen den Frequenzbereichszonen mithilfe des integrierten Equalizers anzupassen.

Andere Updates

1. *Browser* Web-Engine aktualisieren.
2. Verbesserungen der Silbentrennung in Büchern im *EPUB*- und *FB2*-Format.
3. Automatische Skalierung von Abbildungen in Abhängigkeit von der Bildschirmgröße in Büchern im *FB2*-Format.
4. Verbesserungen der Metadatenuche in der *Bibliothek*.
5. Sprachliche Verbesserungen.

Behobene Probleme:

1. Mögliche fehlerhafte Darstellung einiger Buchcovers von Büchern im *EPUB*-Format.
2. Falsche Anzeige von Buchtitel mit chinesischen etc. Schriftzeichen in der *Bibliothek*.
3. Unmöglichkeit einige Dateien im *CHM*-Format zu öffnen.
4. Weitere kleine Fehler.

Firmwareversion: 5.18.463 (Juli 17, 2018)

Aktualisierungen:

1. Verbesserung der Silbentrennung in Büchern im *EPUB*-Format.
2. Verbesserung der Metadatenuche in der *Bibliotheks*-Anwendung.

Behobene Probleme:

1. Fehlerhafte Funktionsweise des vollständigen Seitenupdates beim Blättern in der *Reader*-Anwendung.
2. Weitere kleine Fehler.

Firmwareversion: 5.18.421 (Juni 20, 2018)

Aktualisierungen:

Neue Browser-Anwendung

1. Aufgrund der neuen Web-Engine verfügt die neue *Browser-Anwendung* über eine deutlich erhöhte Browsergeschwindigkeit sowie eine neue Benutzeroberfläche. Die neue Web-Engine erfüllt alle aktuellen Anforderungen und unterstützt wichtige WEB-Technologien wie HTML5, Java Script, CSS 3 und andere. Webseiten werden damit schneller geöffnet und komfortabler angezeigt. Die Nutzungsmöglichkeiten des Internets werden so erheblich erweitert.
2. Der Nutzer kann ab sofort Webseiten direkt aus der *Browser-Anwendung* herunterladen, um sie später offline zu lesen. Dies bietet Vorteile beim Lesen umfangreicher Texte aus dem Internet.
3. Mit der neuen Suchfunktion können Webseiten nun durchsucht werden. Es kann sowohl nach einzelnen Wörtern als auch nach Wortgruppen gesucht werden.
4. Die neue *Browser-Anwendung* verfügt über zusätzliche Optionen bezüglich Zoomfaktor, Gammakorrektur, Download-Ordner sowie diversen Sicherheitseinstellungen, die dem Benutzer helfen, das Erscheinungsbild von Webseiten anzupassen, um ein Maximum an Lesekomfort zu erreichen.

Weitere Verbesserungen

1. Sprachliche Verbesserungen.
2. Bei wiederholtem schnellem Berühren des Touchscreens wird der Schnell-Blätter-Modus aktiviert.

Behobene Probleme:

1. Mögliche fehlerhafte Darstellung einiger Buchcover von Büchern im *EPUB*-Format.
2. Weitere kleine Fehler.

Firmwareversion: 5.17.1570 (April 13, 2018)

Aktualisierungen:

Reader-Anwendung

1. Zwischenspeichern von zuvor geöffneten Seiten im Leseprogramm, sodass sich das Buch beim erneuten Öffnen schneller öffnet.
2. Möglichkeit, die Helligkeit der *Vordergrundbeleuchtung* sowie die *SMARTlight* Farbtemperatur mittels Gesten anzupassen.
3. Verbesserung der Anzeige der Notizenliste.
4. Praktischeres Zoomen von Seiten mittels Gesten in Büchern im *PDF*- oder *DjVu*-Format.

Weitere Verbesserungen

1. Hinzufügen einer Listenansicht in der *Bibliothek*.
2. Optimierung des Gerätestarts, dadurch kürzere Startzeit des Gerätes, wenn beim Einschalten bereits ein Buch geöffnet ist.

Behobene Probleme:

1. Fehlerhafte Darstellung einiger Ligaturen in Büchern im *EPUB*-Format.
2. Fehlerhafte Wiedergabegeschwindigkeit beim Vorlesen von Audiodateien im *Audioplayer*.
3. Ungenaue Angabe des Wiedergabefortschritts im *Audioplayer*.
4. Weitere kleine Fehler.

Firmwareversion: 5.17.1409 (Februar 27, 2018)

Aktualisierungen:

1. Verbesserung des Registrierungs- und Anmeldeprozesses im *Shop*.
2. Möglichkeit persönliche automatische *SMARTlight*-Konfigurationen zu erstellen und zu verwalten.
3. Zugang zur *PocketBook Cloud* für Bookland-Nutzer.
4. Optimierung des Gerätestarts, dadurch kürzere Startzeit des Gerätes, wenn beim Einschalten bereits ein Buch geöffnet ist.
5. Präzisere Sortierung der Bücherlisten in der *Bibliothek*.

Behobene Probleme:

1. Mögliches Fehlen von Texteinzügen in Büchern im *FB2*-Format bei einigen Schriftarten.
2. Unmöglichkeit einige Dateien mit *Adobe®-DRM*-Schutz zu öffnen.
3. Mögliches Unterstreichen der gesamten Seite beim Klicken auf einen internen Link in *EPUB*-Dateien.
4. Mögliche Falschwahl der automatischen Zeitzone.
5. Mögliche Fehlermeldung in der Reader-Anwendung beim Lesen von einigen Büchern im *EPUB*-Format, wenn als Logo im ausgeschalteten Zustand das Buchcover eingestellt ist.
6. Falsche Darstellung des prozentualen Lesefortschritts bei der Verwendung von Benutzerprofilen.
7. Weitere kleine Fehler.

Removed:

1. Entfernung von *PocketBook Sync* aus der Firmware des *PocketBook Touch HD 2*. Die Funktionalitäten von *PocketBook Sync* werden durch die *PocketBook Cloud* vollständig ersetzt.

Firmwareversion 5.17.953 (November 21, 2017)

Behobene Probleme:

1. Falsche *Pinch-to-Zoom*-Gestensteuerung auf einigen Geräten.